




河南一飞液氨过滤装置 使用效果图解

河南一飞过滤机械有限公司
二〇一八年四月

公司资料，盗图必究

一、过滤原理如下图：



2、滤芯使用后效果图

(1) 最外一层



河南一飞过滤机械有限公司
联系方式：刘经理 13462234439

(2) 第二层和第三层



从以上图片可以看出：滤芯的第一层和第二层已经被液氨中的杂质污染，黑色颗粒状杂质附着在滤层上，从第三层可以看出明显干净，只有少量杂质，此滤芯共有七层，到最里面一层，滤材基本是洁白如初的且完好无损，说明杂质已被外层滤材有效拦截，并且此种滤材在液氨中不被腐蚀破坏。

下图为某电厂滤芯使用后外观，及排污口排出油污情况。

从图中滤芯外壁可以非常直观看出的明显的油污，排污口的油污也充分说明了我公司生产的液氨专用滤芯的过滤效果。

